

平成20年5月吉日

お取引先様 各位

株式会社 パモウナ
営業部

商品配送、移動の際のご注意

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社商品をお客様宅にご配送頂く際に、上台・下台を組み上げ、上下ジョイント金具も取り付けられた状態でトラックに載せて配送され、その途中の振動により上台が金具ごと外れ前倒れしてしまうという配送事故が発生しました。

上下ジョイント金具は、あくまでお客様宅での家具のご使用時における上台前倒れ予防のためのもので、配送時の大きな負荷に対しては保障されておりません。

誤った取扱いは、先述のような前倒れの可能性もあり、商品破損の恐れがあるだけでなく、事故やけがの原因となり大変危険ですので、配送の際は必ず上台・下台を分離して別々にお運び下さい。

以上の内容につきましては、商品ごとに同梱致しております組立説明書にも記載がございますので、併せてご確認頂きますようお願い申し上げます。

ご注意、ご理解の程、宜しく御礼申し上げます。

敬具